



## Prefeitura de Pirassununga

### TERMO DE REFERÊNCIA

#### PROCESSO LICITATÓRIO 52/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2020

##### 1. Tipo do Objeto:

Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO COM CAÇAMBA COLETORA DE LIXO ACOPLADA PARA O SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

Seq.	Cód.	Qtde.	U.M.	Descrição	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	338.60000.2	1	PC	CAMINHÃO TRUCADO 6 X 2, 0 KM, COR BRANCO, ANO E MODELO 2019, EQUIPADO COM CAÇAMBA COLETORA DE LIXO. <small>* PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO VEÍCULO E PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO IMPLEMENTO CONSTAM NO MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.</small>	489.000,00	489.000,00

**Vlr Total Itens 489.000,00**

##### 2. Justificativa

Informamos que esta solicitação de material se trata de aquisição de 01 caminhão trucado com caçamba coletora de lixo acoplada com capacidade de 19m<sup>3</sup>, atendendo às especificações necessárias e essenciais ao que se propõe, ou seja, o atendimento pleno à população do município. Tal solicitação se faz necessária, visando dar continuidade aos bons serviços prestados pelo Setor de Coleta de Lixo, em que ponderamos os argumentos abaixo elencados: Considerando que o serviço prestado pela Coleta de Lixo é de extrema importância, observado que concerne à questão de saúde pública; Considerando que o sucateamento da frota dos veículos caminhões da Coleta de Lixo durante os ciclos administrativos resultou na obsolescência dos mesmos; Considerando que as manutenções em veículos pesados antigos é obviamente mais constante (com reiterados encaminhamentos para reparos) e com custos mais elevados do que os de veículos mais novos; Considerando que trabalhar com número reduzido de caminhões da Coleta de Lixo aumenta exponencialmente a intensidade de uso, impossibilitando o rodízio de veículos, expondo os mesmos a uma sobrecarga mecânica que reduz sua vida útil; ressaltamos que os referidos veículos estão fazendo paradas mínimas, não restando alternativa para que os serviços não sejam interrompidos; Considerando que as caçambas coletoras acopladas a estes caminhões da Coleta de Lixo estão expostas ao contato constante e inevitável com resíduo químico (chorume) implicando a corrosão/apodrecimento da estrutura metálica, assim resultando no derramamento involuntário do mesmo nas ruas da cidade, trazendo transtornos à população; Considerando o estado de criticidade que o setor de Coleta de Lixo enfrenta quando algum dos caminhões de sua frota apresenta problema mecânico, no qual afeta o estabelecimento de itinerários e programação minimamente constantes, afetando a proatividade do setor na resolução de imprevistos, prejudicando eficiência percebida pelos munícipes; Considerando a eventual expansão da área urbana, intensificada na última década, assim, conseqüente aumento dos trechos a serem inseridos na programação, na qual a quantidade de caminhões de Coleta de Lixo disponíveis não é suficiente para atendimento satisfatório que acompanhe este crescimento.

##### 3. Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL  
ENTREGA TOTAL.  
CONFORME CONTRATO.

##### 4. Pagamento

DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA.  
30 DIAS.